

TECHNICKÝ LIST

COOL TREND KALHOTY LACL

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:

Běžná délka:
(176 - 182 cm)

H8102 (modrá)
H8105 (zelená)
H8108 (červená)
H8404 (šedo-černá)
H8408 (šedo-oranžová)
H8420 (modro-modrá)
H8802 (bílo-šedá)
H8954 (středně modrá)
H8961 (hnědá)
H8968 (černá)



Zkrácená délka:

H8955 (středně modrá)
H8962 (hnědá)
H8969 (černá)
H8125 (modré)
H8422 (šedo-černé)
H8426 (tm.modré-sv.modré)

Prodloužená délka:
(183 - 190 cm)

H8111 (modrá)
H8114 (zelená)
H8117 (červená)
H8956 (středně modrá)
H8963 (hnědá)
H8970 (černá)

Dámské:

H8132 (šedo-oranžová)
H8192 (modro-černá)
H8195 (zeleno-černá)

Materiál:

100% bavlna

Gramáž:

260 g/ m²

Velikost
(běžná délka)

pánská: 46 - 66
dámská: 36 - 64

Velikost
(zkrácená a prodloužená)

S - XXXL

Pánské a dámské montérkové kalhoty s laclem.
Popis: nadstandartní kvalita materiálu, reflexní pruhy

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 17. 12. 2020.

Počet kusů v kartonu:	20 ks
Hmotnost kartonu:	19 kg
Rozměr kartonu:	0,067 m ³
Dílčí balení:	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.
